

Fabricamos
Soluciones
Textiles



2022

PRL OPERARIOS MAQUINARIA

Documento disponible en formato digital en la **intranet** de Alés.



Riesgo de atrapamiento

Durante el trabajo en las máquinas, **los operarios no pueden llevar abalorios**; cadenas, collares, pulseras...con los que llegado el caso puedan facilitarse atrapamientos. Igualmente, y en el mismo sentido el pelo largo deberá quedar recogido.

Uniformidad laboral

El vestuario deberá estar **correctamente abrochado**, evitando llevar cosas sueltas para evitar atrapamientos.